

Se han detectado ciertas diferencias en los archivos BC3 puestos a disposición de los licitadores por este Órgano de Contratación, al objeto de facilitar su trabajo para el estudio de las obras y que no forman parte de la documentación aprobada ni constituyen elemento contractual.

Estas diferencias obedecen a simples errores aritméticos, evidentes y patentes para cualquier licitador que estudie la obra. No obstante, se adjunta nuevo BC3 con los errores aritméticos subsanados, resultando idéntico presupuesto de licitación.

Fdo. Arquitecto Técnico de la GMU
Pablo Gómez Santana



C.I.F.: P-4100058-I . Calle Nueva, 21 . 41927 Mairena del Aljarafe . Sevilla . Tlfnos. 955 768 707-08 . Fax 955 768 907 . gmu@mairenadelaljarafe.org



Código Seguro De Verificación:	fwyNw0rFXLkKZ3t9csWHrg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Jose Gomez Santana	Firmado	10/08/2018 10:54:47
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fwyNw0rFXLkKZ3t9csWHrg==		

